


Instrumentação (Sensores)

Aula 4 - SENSORES DE DESLOCAMENTO

Strain gauges



pág. 100

Wolke

pág. 254



Tompeius

$$R = \rho \frac{L}{A}$$



resistividade

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$



piezoresistive effect



Potenciômetros como sensores de deslocamento



Linearização do potenciômetro




1º caso

$$v(x) = \frac{(R_L \parallel R_M \cdot x)}{(R_L \parallel R_M \cdot x) + R_M(1-x)}$$

2º caso

$$v(x) = \frac{(R_L \parallel R_M \cdot x)}{(R_L \parallel R_M \cdot x) + [R_M(1-x) \parallel R_L]}$$

Linear variable differential transformers (LVDTs)





$v' = j\omega M i$; M indutância mútua

$i = \frac{1}{j\omega L} v'$



$v_o = v K x$

pág 109

Wasschall




inversas de fase (180°)



não há inversas de fase (0°)

LVDT - circuito desmodulador

pag 240
Tomkins



$$v_{in} = A \sin \omega t$$


$$v_1 = x(t) \sin \omega t$$

$$v_2 = c x(t) \sin \omega t$$

$$v_3 = c A x(t) \sin^2(\omega t) = c A x(t) [1 - \cos(2\omega t)]$$


$$v_{out} \approx c A x(t)$$

Sensores capacitivos



$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$


permeabilidad eléctrica del medio




$$C = C_0 + kx$$



$$C = C_0 + k'\theta$$



Circuitos condicionales




$$f_0 = \frac{1}{2\pi LC_0}$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{-\Delta C}{2C_0}$$


sensores auto 4

relaxation oscillator




Efeito Hall

Wolshall pag 114 e 115




$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

ultra-som



$$t = \frac{2L}{c}$$

c - velocidade de propagação do som no meio



$$t_{max} = T$$

$$\text{logo } L_{max} = \frac{c}{2} T$$

no ar $c \approx 340 \text{ m/s}$

se $T = 1 \text{ s}$ $L_{max} = 170 \text{ m}$

$T = 1 \text{ ms}$ $L_{max} = 17 \text{ cm}$




Figure 6-1 Strain gage.

9.2 Resistive Strain Gages




Figure 9.7 Typical bonded strain-gage units. (a) Resistance-wire type. (b) Foil type. (c) Helical-wire type. Arrows above units show direction of maximal sensitivity to strain. (From Lion, K. S. 1959. Instrumentation in scientific research, New York: McGraw-Hill.)






Figure 6-6 LVDT displacement sensor: (a) drawing; (b) electrical equivalent; (c) calibration unit; (d) output voltage (magnitude) versus position.


114 Sensors




(a)



(b)



(a)



(c)

